

CHYBOVÉ HLÁŠENÍ U SERVICE PACK 3

Použité moduly:

SuperVAG (licence Comfort VW), SuperKEY

Popis:

V některých případech instalace SuperVAG dochází k problémům se Service Pack 3. Tento problém se vyskytuje u operačních systémů WINDOWS XP. Problém je v rozeznávání verze operačního systému.

Provedení:

1. Nainstalujte diagnostické prostředí SuperVAG.
2. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu SuperVAG.
3. Zvolte položku vlastnosti.
4. Vyberte položku kompatibilita a aktivujte režim kompatibility s aktuálním operačním systémem.
5. Změny uložte.
6. Spustěte program a proveďte konfiguraci adaptéru.

