

REGENERACE ČÁSTICOVÉHO FILTRU VW CRAFTER

Použité moduly	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SuperVAG (Comfort VW) 2016.2.3
Rozsah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VW Crafter ▪ Řídicí jednotka motoru: EDC17CP20 ▪ Kód motoru: CECA, CEBA, CEBB, CECB

Typy vozidel

- VW Crafter
- Řídicí jednotka motoru: EDC17CP20
- Kód motoru: CECA, CEBA, CEBB, CECB

Podmínky

1. Zanesení částečového filtru do 40 %
2. Teplota na snímači teploty výfukových plynů 1 musí být větší než 180 °C
3. Teplota motorového oleje minimálně 70 °C
4. Správná funkce spojkového spínače a brzdového spínače
5. Víc jak polovina paliva v nádrži
6. Žádné chybové kódy v paměti závad
7. Zatažená ruční brzda
8. Zavřená kapota motoru
9. Dveře řidiče a spolujezdce zavřeny
10. Správná funkce snímačů teplot na částečovém filtru
11. Správná funkce snímače rozdílového tlaku

Postup

1. Navažte komunikaci s řídicí jednotkou motoru
2. Zvolte funkci **Login** a vyberte položku **Zpřístupnění regenerace částečového filtru u stojícího vozidla**
3. Vyberte funkci **Základní nastavení** a vyberte položku **Nucená regenerace filtru pevných částic (DPF/FAP) u stojícího vozidla**
4. Na obrazovce diagnostiky se Vám musí zobrazit status Brzdy, Spojka, pedál 10x
5. Nyní je potřeba sešlápnout brzdu a spojku zároveň
6. Následně pustit oba pedály
7. Potom prošlápnout 10x plynový pedál (pedál se musí prošlápnout rychleji)
8. Následně se proces zastaví a je nutné znovu vybrat **Základní nastavení** a zde zvolit položku **Nucená regenerace filtru pevných částic (DPF/FAP) u stojícího vozidla**
9. Po celou dobu regenerace sešlápnout brzdový a plynový pedál na podlahu (otáčky motoru se musí zvyšovat v rozmezí 1500 - 2000 min⁻¹)

Poznámky

Pokud nelze regeneraci spustit, zkontrolujte následující:

- Mez zanesení částečového filtru
- Funkci snímačů výfukových plynů
- Funkci snímače rozdílového tlaku částečového filtru
- Polohy spínače v kapotě motoru